161812050653

德环检测 DEHUAN TESTING

检 测 报 告

报告编号：DHJC20201409

样品类型：废 气

委托单位：湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司（半年度）

签发日期：2020年7月30日

湖南德环检测中心

（报告专用章盖章处）

扫描全能王 创建

湖 南 德 环 检 测 中 心

分 析 结 果 报 告 单

基本情况　　报告编号：DHJC20201409　　共6页　第1页

样品类型	废 气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（半年度）
采样人员(日期)	湛立峰、黄剑（2020年7月17日）
计划单编号	DH2020-07-012
分析项目	有组织废气：氟化氢、氯化氢 无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、甲苯、甲醛
分析日期	2020年7月17日～7月20日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

扫描全能王 创建

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息　　报告编号：DHJC20201409　　

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
有组织废气	DHJC20201409-01	CD-12-DA03第一次	/
	DHJC20201409-02	CD-12-DA03第二次	/
	DHJC20201409-03	CD-12-DA03第三次	/
无组织废气	DHJC20201409-04	厂界下风向南侧1#第一次	/
	DHJC20201409-05	厂界下风向南侧1#第二次	/
	DHJC20201409-06	厂界下风向南侧1#第三次	/
	DHJC20201409-07	厂界下风向南侧2#第一次	/
	DHJC20201409-08	厂界下风向南侧2#第二次	/
	DHJC20201409-09	厂界下风向南侧2#第三次	/
	DHJC20201409-10	原材料库下风向南侧3#第一次	/
	DHJC20201409-11	原材料库下风向南侧3#第二次	/
	DHJC20201409-12	原材料库下风向南侧3#第三次	/
	DHJC20201409-13	原材料库下风向南侧4#第一次	/
	DHJC20201409-14	原材料库下风向南侧4#第二次	/
	DHJC20201409-15	原材料库下风向南侧4#第三次	/

扫描全能王 创建

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m^3)　　报告编号：DHJC20201409　　

数据/时间 项目		2020年7月17日				参考《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
厂界下风向南侧1#	颗粒物	0.317	0.300	0.283	0.300	120
厂界下风向南侧2#	颗粒物	0.258	0.333	0.325	0.305	120
原材料库下风向南侧3#	非甲烷总烃	0.90	0.95	0.90	0.92	4.0
	二甲苯	0.0015_{ND}	0.330	0.0015_{ND}	/	1.2
	甲苯	0.0015_{ND}	0.0015_{ND}	0.0015_{ND}	/	2.4
	甲醇	2_{ND}	2_{ND}	2_{ND}	/	12
	甲醛	0.07	0.07	0.07	0.07	0.20
原材料库下风向南侧4#	非甲烷总烃	0.81	0.91	0.75	0.82	4.0
	二甲苯	0.0015_{ND}	0.219	0.329	/	1.2
	甲苯	0.0015_{ND}	0.0015_{ND}	0.0015_{ND}	/	2.4
	甲醇	2_{ND}	2_{ND}	2_{ND}	/	12
	甲醛	0.08	0.08	0.08	0.08	0.20
备注		“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

扫描全能王 创建

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m^3)　　报告编号：DHJC20201409　　共6页 第5页

数据/时间 项目		2020年7月17日				参考《危险废物焚烧控制标准》GB18484-2001表3（300-2500kg/h）排放限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-12-DA03	标干烟气流量（Nm^3/h）	17617	17099	21243	18653	/
	含氧量（%）	9.3	9.8	10.2	9.8	/
	氟化氢 实测浓度	0.63	0.63	0.63	0.63	/
	氟化氢 折算浓度	0.54	0.56	0.58	0.56	7.0
	氯化氢 实测浓度	7.1	6.7	7.3	7.0	/
	氯化氢 折算浓度	6.1	6.0	6.8	6.3	70
备注		1、燃料种类：柴油，排气筒高度：45米，生产负荷率：80%； 2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

扫描全能王 创建

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测点位示意图　　报告编号：DHJC20201409　　



◎ 有组织废气检测点位　　○ 无组织废气检测点位

******报告结束******

编制：邓茜雯　　审核：邓安娜　　签发：

扫描全能王 创建